

# LAK SATIN

## Eigenschappen

- ▲ Hoge hechtingskracht
- ▲ Zeer hoge dekkraft en vulling
- ▲ Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- ▲ Mooie vloei
- ▲ Voedingsveilig na droging

## Algemene Omschrijving

**LAK SATIN** is een hoge kwaliteitsverf op basis van alkydolie voor houtwerk binnen en buiten.

## Gebruikersdomein

- ▲ Hout
- ▲ Eindlaag voor metaal, industriële machines, voedingsmachines, landbouwmachines, ...
- ▲ Eindlaag voor badkamerwanden of plaatsen die een zeer hoge afwasbaarheid vergen
- ▲ Afwerkingslaag voor meubelen

## Beperkingen :

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C is en niet boven de 35 °C.
- Relatieve vochtigheid max 85%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

## Product informatie

### Kleuren : ➔Standaard ( Ready Mix )

Wit

### ➔Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem

Pastel (P) Deep (D) Transparant ( TR)

Zo goed als alle kleuren mogelijk.

### ➔Speciale kleuren :

Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

### Technische bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.

U vindt dit terug op [www.PAINTFACTORY.be](http://www.PAINTFACTORY.be) .

### Technische Data Lak Satin wit

Bindmiddel	alkyd
Vaste stof in volume	+/-54%
Theoretisch rendement	10-12m <sup>2</sup> /L
Aanbevolen laagdikte – nat	100µm
– droog	50µm
Droogtijd bij 20°C – stofdroog	4 uur
– Overschilderbaar	8 uur
Vlampunt	> 21°C
Glansgraad	satin
Verdunnen met	Thinner C
Reinigen met	White Spirit
Soortelijk gewicht	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur – min	5°C
– max	40°C
Volatiele organische stoffen ( VOS ) Klasse A/d. verf met maximum 300 gr/L VOS. Limiet 2010 : 300 gr/L	

## Oppervlaktevoorbereidingen

Volg de aanbevolen oppervlakte-voorbereidingen alvorens te schilderen. Op vlakken die reeds geschilderd zijn is één laag LAK SATIN voldoende. Op bloot hout is het aangeraden eerst een PRIMER HOUT aan te brengen en daarna 2 lagen LAK SATIN.

Monnikenwerve 86-88 8000 Brugge Tel: +3250314046 Fax: +3250319678  
Oude Eedstraat 5A 9810 Eke Tel: +3293959596 Fax: +3293959598  
Herentalsebaan 92B 2160 Wommelgem Tel: +3233698800 Fax: +3233698801

---

Breng de verf aan met een kwast, rol of drukspuit. Zie ons BONOtools assortiment. Verdunning met een weinig Thinner C (max 10%) kan goed zijn bij het spuiten. Schilder niet in direct zonlicht. Gebruik de verf boven temperaturen van 5°C en onder 35°C. Vraag advies.

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Verwijder alle oppervlakbevuiling door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te schuren of te zandstralen. Glanzende oppervlakken dienen bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Sommige houtsoorten kunnen bloeden, een houtprimer is dan de ideale grondlaag. Wanneer tannine in het hout aanwezig is, kunnen de solventen in de verf deze oplossen en ontstaat een verkleuring. Als dit zich voordoet is het aanbevolen een grondlaag op waterbasis aan te brengen. Let wel: éénmaal watergedragen altijd watergedragen systemen gebruiken.

**Hout:** Schuur het hout en zorg dat het oppervlak proper is. Imperfecties en gaten kunnen worden opgevuld met een houtvuller. Houtknopen dienen plaatselijk geschilderd te worden. Tussen de lagen door is het best om met een fijn schuurpapier de rechtgekomen houtvezels te schuren om zo een glad oppervlak te garanderen.

**Aluminium en staal:** Verwijder alle olie of vet met een geconcentreerd ontvettingsproduct. Alle corrosie wordt best verwijderd met schuurpapier, schuurwol of iets dergelijks.

**Steen:** Stenen dienen minstens 1 jaar te drogen en alle bloei op de muur moet verwijderd zijn vooraleer te schilderen.

**Betonsteen ed:** Alle nieuwe oppervlakken moeten drogen zoals de leverancier aanbeveelt (meestal min. 30 dagen). Verwijder alle vreemd materiaal met een gepaste reiniger. Ruwe oppervlakken kunnen gevuld worden met een muur-enduit om zo een glad oppervlak te bekomen.

**Stucco:** Verwijder alle losse stucco, bloei e.d. Laat nieuwe stucco minstens 30 dagen drogen alvorens te schilderen.

**Schimmel:** Verwijder schimmel met een oplossing van bleekwater (1/3). Breng de oplossing aan en schuur op de aangetaste gebieden. Laat 10 minuten indringen. Reinig dan het oppervlak met water en laat volledig uitdrogen alvorens te schilderen. Voeg geen detergent of ammoniak toe aan de oplossing.

## Verwerking

### Verwerking en verdunning:

▲Kwast, rol - gebruiksklaar, max 5% verdunnen.

▲Airless - gebruiksklaar. Spuitkop 0.015"-0.019" Druk : 2000 PSI – eventueel verdunnen met Thinner C

**Reiniging:** white spirit, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de conditie van de haren hoog te houden.

## Houdbaarheid

Vorstvrij en droog is het product minimum 1 jaar houdbaar.

Monnikenwerve 86-88 8000 Brugge Tel: +3250314046 Fax: +3250319678  
Oude Eedstraat 5A 9810 Eke Tel: +3293959596 Fax: +3293959598  
Herentalsebaan 92B 2160 Wommelgem Tel: +3233698800 Fax: +3233698801

---

## **Veiligheid en hygiëne**

Zie Veiligheidsinformatieblad.  
Buiten bereik van kinderen houden.

## **Technische raadgevingen**

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.